



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:  
REPARO MVS PARA TORNEIRA FANI

Atende água quente ou fria  
Ciclos de garantia: 50.000  
Modelo: 1195, 1198 e 1739 C-55  
Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Rosca
026204	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Deca e similares	nº 07





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 [www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)

 [facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)

 [youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)