



Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
REPARO MVS PARA TORNEIRA ORIENTE

Atende água quente ou fria
Ciclos de garantia: 50.000
Cód. fabricante: 0510009
Modelo: atual
Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Rosca
022104	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Deca e similares	nº 06





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit