



Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
REPARO MVS PARA TORNEIRA ROMIS

Atende água quente ou fria

Ciclos de garantia: 50.000

Modelo: 1178 C-52, 1180 C-52, 1179 C-52, 1198 C-52, 1108 C-52, 1109 C-52

Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Haste	Castelo
027501	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Deca e similares	Cromada	Cromado





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit