



Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
REPARO MVS PARA MISTURADOR DE COZINHA DOCOL

Atende água quente ou fria
Ciclos de garantia: 50.000
Sistema de acionamento rotativo

| Referência | Material | Estria (A) | Rosca |
|------------|-----------------------------|------------|-------|
| 021605 | Liga de Cobre e Elastômeros | Docol | nº 26 |





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit