



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
 REPARO MVS PARA TORNEIRA COM SEXTAVADO LONGO DOCOL

Atende água quente ou fria
 Ciclos de garantia: 50.000
 Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Rosca
021606	Liga de Cobre e Elastômeros	Docol e similares	nº 26





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit