



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:  
 REPARO MVS PARA TORNEIRA COM SEXTAVADO CURTO DOCOL

Atende água quente ou fria  
 Ciclos de garantia: 50.000  
 Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Rosca
021609	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Docol e similares	nº 26





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 [www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)

 [facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)

 [youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)