



Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:  
REPARO MVS PARA TORNEIRA SEM CASTELO FORUSI

Atende água quente ou fria  
Ciclos de garantia: 50.000  
Modelo: 3120, 3126, 3128, 3131, 3158 e 3193  
Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Haste
020604	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Deca e similares	Cromada





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)