

**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**

REPARO MVS PARA MISTURADOR DE COZINHA DE 1/2 VOLTA TINCO

Atende água quente ou fria

Ciclos de garantia: 50.000

Modelo: 2125

Sistema de acionamento rotativo

Referência	Material	Estria (A)	Rosca
021404	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Deca e similares	nº 48





VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit